

Baugruppe	Untergruppe	Beschreibung der Arbeiten	Wichtige Notizen & Kommentare	Std	Tech. Daten	Datum
Alternator	Alternator	Kabel unten am Motor durchführen!	achten auf Verkabellung			25.10.2007
	Alternator Rotor	Mutter mit neuem Sicherungsblech sichern	Beschriftung nach aussen			30.10.2007
	Alternator Stator	Feldspule Kabel schauen das es gut abgedichtet ist, montiert und ausgerichtet	Kabel nach oben rechts richten, Kabeltülle ersetzt und mit Paste am Kabel abgedichtet,	1.00		23.12.2007
Auspuff	Auspuffrohre	linkes und rechtes Auspuffrohr ersetzen, verbeult	<b>Achtung:</b> am Zylinderkopf Auspuffrohr links neu besfetigen!	0.50		15.01.2008
	Schalldämpfer	ersetzen, da in schlechtem Zustand, mehrmals schon geschweisst	<b>neue bestellt bei: BRITISH Only Austria Fahrzeughandel GmbH   A-4643 Pettenbach   Pühret 1</b>			
Beleuchtung	Scheinwerfer	Kompletter Scheinwerfer mit Lampenring ersetzt		0.50		14.04.2008
Benzintank	Benzintank	innen Rost entfernt, gereinigt und mit spezial Produkt versiegelt	Tank ist innen versiegelt	3.00		20.03.2008
	Benzintank Befestigung	3 Stück spezial Befestigungsschrauben angefertigt & CEI 5/16 26 verchromen lassen	<b>siehe Zeichnung Nr. 019/2008</b>	1.50		15.02.2008
Bereifung	Reifen	Dunlop 3.25S18 K82 52S	Adam Touring, Villars-sur-Glâne	1.00		11.04.2008
	Reifen	Dunlop 4.25/85R18 H TT K81 FR	Adam Touring, Villars-sur-Glâne	1.00		11.04.2008
	Reifen	Schlauch 4.25/150/80-18	Adam Touring, Villars-sur-Glâne			
	Reifen	Schlauch 3.25/3.50-18	Adam Touring, Villars-sur-Glâne			
Bremsen & Radnaben	Bremse hinten	Einstellmutter zu Gestänge angefertigt & Promat-Verzinken lassen, komplet zerlegen, reinigen,	<b>siehe Zeichnung Nr. 015/2008</b>	0.50		24.01.2008
	Bremspedal	Bolzen und Muttern überarbeiten		0.50		22.02.2008
	Bremse vorne	komplet zerlegt, gereinigt, Bremsbeläge ersetzt	neue Bremsbeläge, BENZ Freiburg	1.50		06.02.2008
	Radnabe vorne	neue Radlagerwelle, neue Radlager (6204 2RS)	BENZ Freiburg			
	Radnabe hinten	komplet zerlegen, 1 Distanzbüchse anfertigen	<b>Siehe Zeichnung Nr. 027/2008</b>	0.75		07.03.2008
	Radnabe hinten	alle Radlager ersetzt	BENZ Freiburg	0.50		07.03.2008
	Bremse hinten	Bremswelle Lagerung - Bohrung auf 16mm ausgebohrt - neue Büchse angefertigt	<b>Siehe Zeichnung Nr. 028/2008</b>	0.75		08.03.2008
	Vorder & Hinterrad	montieren		0.75		18.04.2008
Diverses	Diverses	Teile gesucht		4.00		07.01.2008
	Suchen diverses	Im Internet suchen von Schrauben Lieferanten		2.00		28.10.2007
	Motor	Ventilstößel Tunnelrohr, Prototyp entwicklungsarbeiten	<b>Zeichnung Nr. 013/2008 vom 08.01.2008</b>	8.00		07.01.2008
	Diverse Finisharbeiten	Vergaser- Zündung- Motoröldruck- einstellen,		35.00		12.05.2008

Baugruppe	Untergruppe	Beschreibung der Arbeiten	Wichtige Notizen & Kommentare	Std	Tech. Daten	Datum
<b>Drehmomente</b>						
	Zylinderkopf		Drehmoment grosse Schrauben		25 Nm	
	Zylinderkopf		Drehmoment kleine Schraube mitte		21 Nm	
	Frontgabel	Radachse Aufnahme Schrauben 4 x M8x35 BN 3	Drehmoment		24 Nm	
<b>Elektrik</b>						
	Elektrik / Batterie	Sitz und Batterie ausgebaut, Benzintank entleeren, Motoröl und Getriebeöl ablassen,	Batterie + an Masse	3.00		23.10.2007
	Batterie Typ	YUASA 12N9-4B-1 12V / 9AH				09.04.2008
	Kabelbaum	kompletter Kabelbaum neu anfertigen	Kabelverbindung im AMP Stecker	20.00		14.04.2008
	Kabelbaum	anschiessen im Scheinwerfer		16.00		21.04.2008
	Blinker Satz	montieren und anschliessen von Blinkerlampen hinten und vorne, Leuchtdiode für Blinker Anzeige montiert		5.00		01.05.2008
	Stopschalter	montieren und verkabeln		1.00		04.05.2008
	Hauptsicherung	Hauptsicherungshalter angefertigt, Thermischer Schutzschalter 6 AMP eingebaut		2.00		04.05.2008
<b>Ersatzteile</b>						
	Ersatzteile	Bestellung ausarbeiten für Axtmann, Deutschland		3.00		04.11.2007
<b>Fahrwerk</b>						
	Anbauteile seitlich	alle Anbauteile seitlich demontieren, Auspuff demontieren, Fussraster, Motor und Getriebeöl ablassen, Vergaser demontieren	diverse Schrauben prüfen	4.00		25.10.2007
	Rahmen Aufbau & Anbauteile	reinigen, sämtliche Teile sandgestrahlt und neu lackiert, alle Schraubenverbindungen mit neuen Schrauben montiert, Schrauben & Muttern glaz verchromen lassen, einige schwarz verchromen lassen,	Tips: Schüba AG, Zürich, Hr. Schlütter	25.00		16.04.2008
	Sitzbank	neue Sitzbank montiert mit Scharnier & Sicherungdraht	British Online Austria, Mark Upham			10.03.2008
	Rahmen & Anbauteile	alle alten CEI, BSF & BSW Schrauben & Muttern durch UNF ersetzt, alle Schrauben gemäss alten Schrauben auf Bosshard Katalog ausgesucht	bestellt bei: Bosshard Schrauben AG	2.50		24.01.2008
	Lenker	Anfertigen von 4 Befestigungsschellen	siehe Zeichnung Nr. 018/2008 vom 13.02.2008	2.00		13.02.2008
	Lenker Gasgriff	Gereinigt und Befestigungsschrauben mit M6 ersetzt		0.50		19.02.2008
	Seitenständer	neuer Bolzen angefertigt	siehe Zeichnung Nr. 020/2008 vom 20.02.08	1.50		20.02.2008
	Fussraster Beifahrer	Spiel behoben und neue Gummi montiert		2.00		22.02.2008
	Stossdämpfer hinten	Stossdämpfer kontrolliert, gereinigt und neue Malerei, 1 Stück Sicherungsscheibe angefertigt	siehe Zeichnung Nr. 033/2008	2.75		10.03.2008
	Hinterrad Schwinge	Ausbauen, reinigen, Lagerungsspiel kontrollieren, 2 neue Stahllager angefertigt	siehe Zeichnung Nr. 030/2008	4.50		11.03.2008
	Hauptständer & Seitenständer	2 neue Passschrauben angefertigt und 2 Anlaufscheiben Bronze, Hauptständer neu anpassen, 2 mal demontiert und Höhe angepasst	siehe Zeichnung Nr. 031/2008	8.00		14.03.2008
	Vorderrad	neue Radwelle angefertigt, ST 57, Radnabe innen gereinigt, 2 neue Radlager montiert, Felge innen entrostet und neu behandelt	siehe Zeichnung Nr. 032/2008	7.50		23.03.2008
	Hinterrad	Radnabe gereinigt, Radlager ersetzt, Bremse montiert		2.75		26.03.2008
	Stossdämpfer hinten	ersetzt		0.50		16.09.2008
	Kette	neue Kette mit O-Ringe eingabaut	Polo Moto	1.00		09.09.2009
	Kabelzüge, Bremse, Kupplung, Vergaser	neue Kabelzüge montiert und angepasst		3.00		19.04.2008
	Allgemeine finisch Arbeiten und Einstellungen	Zylinder Kopschrauben nachziehen, Ventile einstellen, Blinker montieren,		6.00		25.04.2008

Baugruppe	Untergruppe	Beschreibung der Arbeiten	Wichtige Notizen & Kommentare	Std	Tech. Daten	Datum
Frontgabel	Kupplung- & Bremsgriffe	Neue Schrauben metrisch angefertigt, für Kupplung und Bremsgriffe neue Passschrauben angefertigt, 2 neue Bronzebüchsen im Halter eingebaut und angepasst	siehe Zeichnung Nr. 007/2007 vom 29.12.07	4.00		28.12.2007
	Frontgabel	ausbauen, alle Teile kontrollieren, diverse Teile (Schrauben usw) überarbeiten und defekte ersetzen		7.50		26.02.2008
	Frontgabel Hydro-Dämpfer	neue Bronze Büchsen und Pom Büchse anfertigen, neue Simmerringe montiert	Siehe Zeichnungen Nr. 022/2008 & 023/2008 & 024/2008 & 025/2008 & 026/2008 & 028/2008	9.50		28.02.2008
	Radwelle Aufnahme in Federbein	Gewinde für Radwelle Befestigung neu gemacht (HeliCoil) M8 x 12mm	4 Stk. Imbus Schraube M8x35 BN 3 (BOSSHARD Schrauben AG)	1.50	Drehmoment 24Nm	29.02.2008
	Frontgabel Hydro-Dämpfer	Feder Anlaufscheibe neu angefertigt	siehe Zeichnung Nr. 021/2008	0.50		29.02.2008
	Frontgabel-Steuerkopf	Kugellager ersetzt durch Umbausatz auf Kegelrollen-Lager Typ FAG KL44649	siehe Rechnung Ch. Axtmann	0.75		15.04.2008
	Frontgabel Hydro-Dämpfer	beide komplett zerlegen und neu abdichten, schmieren, Öl gewechselt		3.00		11.08.2008
Füllmengen						
	Benzintank				18 lt	
	Kupplungsgehäuse				0.5 lt	
	Getriebe				0.5 lt	
	Motoröl				3.25 lt	
	Frontgabel - Dämpfer				0.2 - 0.25 lt	
Getriebe						
	Getriebe	Getriebe zerlegen - innen reinigen - Lager kontrollieren - Getriebe zusammenbauen, Magnetschraube eingebaut, Schaltwellen Mechanismus aufgebessert und Klauen poliert,	Zahnräder - Lager in einwandfreiem Zustand	25.00		05.12.2007
	Getriebe & Primärketten-Kasten	Öleinfüllschrauben neu angefertigt & Entlüftungsventil eingebaut 1/4" G	Entlüftungsventile: Hasamann, Artikel Nr. 14.630 TSV G1/4" siehe Zeichnung Nr. 003/2007	4.00		11.12.2007
	Getriebe Sekundärwelle	Distanzscheibe neu angefertigt + 0.62mm, Originalscheibe Dicke 2.38mm, neu 3.00	Längsspiel der Sekundärwelle verkleinert	1.50		02.12.2007
	Getriebe-Hauptwelle Kupplungsaufnahme	Hauptwelle zu Kupplungsrad, neue Büchse in Kettenrad angefertigt	siehe Zeichnung Nr. 001/2007 vom 01.12.07 Ablage	5.50		30.11.2007
	Kette	gereinigt, im Ölbad getaucht (24Stunden) und Spiel geprüft kann nochmals für den Sommer	für nächsten Winter, neu besorgen	1.50		18.04.2008
	Kickstart Welle	Spiralfeder gebrochen, Feder ersetzt, neue Bronzebüchse gedreht und eingebaut, neue Abdichtung montiert, neue Dichtringführung und Anlaufscheibe angefertigt	Abdichtung ändern mit Wellendichtring siehe Zeichnung Nr. 002/2007	6.00		24.11.2007
	Kickstarthebel	Bolzen überdreht und Büchse überzogen		1.50		26.11.2007
	Gangwähl Hebel	Zustand i.O., Rückholfedern ersetzt, neuer O-Ring montiert für die Abdichtung der Welle, Deckel poliert, neue Anlaufscheibe angefertigt, Gangwahlhebel Schraube neu angefertigt (1/4-BSF X L 27.5mm mit Schaft)	O-Ring ersetzen siehe Zeichnung Nr. 002/2007 / Schraube 1/4 BSF X L 27.5mm	6.50		25.11.2007
	Primärketten Kastendeckel	Alle Gewinde im Motorblock auf Metrischgewinde geändert, M6 & M8, mit Helicoil, Deckel schleifen und polieren, Ölablassschraube mit Magnet anfertigen und Helicoil montiert M8, Triumphschild ausmalen	Achtung: metrische Gewinde / 6 x M6x25 / A2 / BN610 2 x M8x25 / A2 / BN610 Ölablass Schraube M8x20 BN3	14.00		26.11.2007
	Primärketten Kasten	komplett zerlegen, Teile auf Verschleiss kontrolliert,	Gleitschuh für Kettenspanner ersetzt	7.50		31.10.2007
	Primärketten-Kasten	Kettenspanner Verschlusschraube	1 x neue angefertigt / Siehe Zeichnung Nr. 006/0007	2.00		24.12.2007
	Primärketten-Kasten	Schrauben poliert, Deckel montiert		5.50		24.12.2007
	Getriebe-Kettenrad	komplette Kupplung zerlegen und Getriebe-Kettenrad neu abdichten mit LOCTITE blau	beim ersten Service KM 552 gemacht	5.00		20.05.2008
	Primärkette	Ersetzt, Öl gewechselt	bei 1167 Km	2.00		07.05.2008

Baugruppe	Untergruppe	Beschreibung der Arbeiten	Wichtige Notizen & Kommentare	Std	Tech. Daten	Datum
<b>Kupplung</b>						
	Kupplung	Teile gereinigt, alle Teile auf Verschleiss kontrolliert, Kupplung zusammen gebaut und eingestellt,		8.00		23.12.2007
	Kupplungskorb	Schrauben sind markiert 1,2,3: Zahl zu Zahl	<b>unbedingt neu einstellen wenn Kupplungskabel montiert ist, Rundlauf der äusseren Platte beachten</b>			30.10.2007
	Kupplungsdeckel - Einstellzapfen	neuer Einstellzapfen herstellen	<a href="#">siehe Zeichnung Nr. 005/2007 vom 17.12.07 Ablage</a>	3.50		17.12.2007
	Kupplungswelle	ausbauen, achtung konischer Sitz mit Keil	Simmerring und Büchse ersetzen	0.75		30.10.2007
<b>Malerei</b>						
	Rahmen & Anbauteile	Sandstrahlen und Malerei Rahmen & Anbauteile	Grundierung mit Kaltzink Auftrag, Farbe schwarz glanz, Grossgläuser Daniel, 1753 Matran			20.03.2008
	Rahmen & Anbauteile	Rahmen und Anbauteile kontrollieren und reinigen		3.00		12.03.2008
<b>Motor</b>						
	Motor Aus- Einbau	Motor ausbauen, alle Schrauben lösen, Ventildeckel ausbauen, sämtliche Teile reinigen und kontrollieren, Befestigungsschrauben ersetzt,	<b>Achtung: für den Einbau des Motors Ventildeckel erst anbau wenn Motor eingebaut ist, auf Distanzscheiben bei der Motorschrauben achten oben und unten</b>	11.00		26.10.2007
	Motor Kurbelwelle Kupplungsseite		<b>Lager scheint i. O. zu sein keine Fressspuren</b>	0.50		04.11.2007
	<b>Motorenlüftung</b>	<b>Entlüftungsschlauch zum Luftfilter hinaufbau</b>	<b>in Luftfilter geleitet</b>	<b>0.50</b>		17.04.2007
	Motorgehäuse aussen	ausssen reinigen, alle Ölablasszapfen mit neuen Dichtungen montieren und nachbearbeiten,		2.00		27.10.2007
	Motorblock	Aussen mit Alureiniger reinigen		2.50		26.11.2007
	Motor Rumpf	Kurbelgehäuse innen gereinigt,		1.5		04.04.2008
	Nockenwellen Antriebsgehäuse	Kontrolle der Zahnräder alles i.O, Ölkanäle gereinigt, Steuergehäuse Deckel gereinigt und poliert, alle Simmerringe ersetzt,		4.00		25.11.2007
	Rockerbox Ventildeckel	neue Verschlusschrauben angefertigt	<a href="#">Siehe Zeichnung Nr. 004/2007 vom 11.12.07 in Ablage</a>	12.50		11.12.2000
	Rockerbox / Kipphebel	beide zerlegen, reinigen, Kipphebelschrauben instandstellen, Rockerbox Risse geschweisst, da nicht mehr lieferbar!	<b>geschweisst mit WWW.Alu85Plus.com</b>	5.00		29.03.2008
	Zylinderkopf	Schrauben reinigen, neue U-Scheiben, Zylinderkopf zerlegt, Ventile ausgebaut, Zylinderkopf reinigen, Ein- und Auslassventile ersetzt, Einlassventile ändern, alte nicht mehr lieferbar, Ventilführungen ersetzt, Ventile Sitze neu fräsen und einschleifen, St	<b>für den Einbau der Ventilführungen, Zylinderkopf auf ca. 200° C im Backofen erhitzen, Ventilführungen nach dem Einbau mit Reibahle ausreiben und Spiel anpassen</b>	19.00		02.04.2008
	Zylinderkopf - Ansaugstutzen - Vergaser	4 Stehbolzen angefertigt Zylinderkopf-Seite mit 1/4" BSW, Ansaugstutzen - Seite M6	<a href="#">siehe Zeichnung Nr. 008/2007 vom 31.12.07</a>	5.5		31.12.2007
	Stösselstangen Rohre	2 neue Stösselstangen Rohre aus Alu angefertigt, Prototyp neu entwickelt, Total Länge auf 131,2mm einstellen, verwendete O-Ringe 2 X 25,3 X 3.53 / 1 X 25 X 1.5 / <b>Achtung: ca. 2.5 - 3.0 mm Vorspannung geben</b>	<a href="#">siehe Zeichnung Nr. 013A/2008 vom 04.04.08</a>	27.00		03.01.2008

Baugruppe	Untergruppe	Beschreibung der Arbeiten	Wichtige Notizen & Kommentare	Std	Tech. Daten	Datum
	Zylinder & Kolben	Zylinder ausbauen, Kolben ausbauen, alle Teile reinigen, <b>neue Zylinder Fussdichtung anfertigen</b> , Zylinder honen & Kolbenringen Spaltmass kontrollieren, <b>Kolben Übermass + 0,25G</b> , Kolbenring müssen ersetzt werden <b>Stossmass 0.5mm</b> zuviel, <b>Kolbenringe</b> ersetzt.	<a href="#">siehe Zeichnung Nr. 011/2008 vom 04.01.08</a> <a href="#">beide Zylinder ausgemessen ( 71.501 - 71.514) Toleranz i.O.</a>	14.00		04.01.2008
	Nockenwellen	Nockenwellen auf Verschleiss kontrollieren ( i. O )	<b>Nockenwellen sind noch gut, kaum Verschleiss Spuren</b>	0.50		04.01.2008
	Ventilstößel und Gehäuse	Ventilstößel und Gehäuse reinigen und auf Verschleiss kontrollieren, noch i.O.	<b>Stößel haben leichte Verschleiss Spuren, Auflage auf Nockenwelle nachpoliert</b>	2.50		04.01.2008
	Auspuffrosette	eigenbau aus Aluminium	<a href="#">siehe Zeichnung Nr. 014/2008 vom 14.01.08</a>	25.00		14.01.2008
	Rocker Box Gehäuse	Beide Rocker Box Gehäuse ersetzt	<b>1 Einlassgehäuse auf Auslassgehäuse umgebaut</b>			10.04.2009
	Rocker Box Gehäuse	Stehbolzen 1/4" ersetzt, Heli Coil M 6 montiert und M6 x 25 Stehbolzen eingebaut mit Stopmutter	<b>siehe Fotos</b>	3.00		28.03.2008
	Rockerbox Gehäuse	mit AL85PLUS schweißen		2.50		
mit KM 6682	Rockerbox Gehäuse	Ein- und Auslass Rockerbox ersetzt		4.00		12.04.2009
mit KM 6682	Zylinderkopf	Alle Zylinderkopfschrauben ersetzt				12.04.2009
<b>Motor Schmiersystem</b>						
	Ölpumpe	Zustand kontrolliert, Kolben poliert, Ventile gereinigt, ansonsten i. O. Muttern repariert	<b>Motoröldruck prüfen beim ersten Start mit Manometer</b>	1.00		22.11.2007
	Ölüberdruckventil	ausgebaut, Zustand kontrolliert, gereinigt und neu abgedichtet, Sieb gereinigt	<b>Achtung: beim Ölüberdruckventil ist ein Sieb eingebaut</b>			22.11.2007
	Motoröl Ablasszapfen	überdreht und neue 6 Kt angelötet mit neuer Dichtfläche		1.50		27.11.2007
	Motoröldruck Manometer	Motoröldruckmanometer montiert, mit Ölschlauch	Motoröldruck Manometer von Auto Meter AG, Bern	2.00		18.04.2008
	Motoröltank	Innen Reinigung und Lackierung, Schläuche zur Motorschmierung ersetzt	Öltankschläuch rechts zu Motorölleitung - Ölpumpe rechts, linker Öltankschlauch zu Motorölleitung - Ölpumpe links	2.50		26.10.2007
	Motoröltank	3 neue Schrauben angefertigt CEI 5/16 - 26	<a href="#">siehe Zeichnung Nr. 015/2008</a>	2.50		24.01.2008
	Motoröl-Filter	Einbau Motoröl-Filter, Halter angefertigt	<b>Filter Typ: CHAMPION H 101</b>	5.00		08.04.2008
<b>Schmiermittel</b>						
	Primärketten Kasten	<b>Versuch machen mit ATF oder eventuell auch Kompressorenöl</b>	<b>Achtung: Unlegiertes Öl verwenden</b>		<b>ATF oder 30W</b>	
	Motoröl	<b>es kann normales HD oder Mehrbereichöl eingefüllt werden</b>	<b>bei Verwendung von Mehrbereichöl, nach ca. 200 Km Motoröl wechseln</b>		<b>HD W50 oder 20 W-50</b>	
<b>Tech. Angaben</b>						
	Motoröldruck		<b>Leerlauf</b>		<b>20 - 25 PSI / 1.5 - 2.0 bar</b>	22.11.2007
	Motoröldruck	<b>unbedingt mit Manometer prüfen</b>	<b>Normal Betrieb</b>		<b>65 - 80 PSI / 4.5 - 5.5 bar</b>	22.11.2007

Baugruppe	Untergruppe	Beschreibung der Arbeiten	Wichtige Notizen & Kommentare	Std	Tech. Daten	Datum
<b>Tech. Arbeiten &amp; DOC</b>						
	<b>Tech. Anleitung zur Restauration &amp; Büro Arbeiten, Zeichnungen</b>	Technische Dokumentation erstellen der Restaurationsarbeiten, Zeichnungen erstellen, Fotos machen.		170.00		12.12.2007
	<b>Elektro-Schema</b>	Handskizze gemacht		2.50		24.04.2008
<b>Vergaser</b>						
	<b>Ansaugstutzen - Vergaser am Zylinderkopf</b>	2 neue Stehbolzen M8 angefertigt, im Ansaugstutzen Heli-Coil M8 montiert,	siehe Zeichnung Nr. 008/2007 vom 31.12.07			31.12.2007
	<b>Vergaser</b>	Komplett zerlegen, alle Teile reinigen, Dichtungen ersetzen	Vergaser AMAL Typ 376/35	3.00		01.02.2008
	<b>Vergaser</b>	Mutter zu Schieber neu anfertigen	siehe Zeichnung Nr. 0016/2008	2.50		05.02.2008
	<b>Vergaser</b>	Vergaser-Stutzen für Luftfilter	siehe Zeichnung Nr. 0017/2008	2.5		11.02.2008
<b>Zündung</b>						
	<b>Zündspulen</b>	neue Zündspulen montiert, Halter angefertigt,	Schwarz-weiße Unterbrecherkabel zur kleinen Zündspule für linker-Zylinder, Schwarz-gelbes Unterbrecherkabel zur grossen Zündspule zum rechten Zylinder	4.00		10.04.2008
	<b>Zündung</b>	2 neue Bolzen M6 angefertigt für Halterung der Unterbrecher Grundplatte	Achtung: 2 neue Schrauben anfertigen für Befestigung der Unterbrecherplatte	3.00		24.11.2007
	<b>Zündung</b>	neu Boyer Elektronische Zündung montiert		4.00		11.04.2008

Legende:

grau markierte Zellen = Wichtige Angaben

Stunden total 664.25

Datum	Baugruppe	Beschreibung / Verwendung	Art. Nr.	Lieferant	Anzahl	Euro	Stk / Preis	Total	Bestellt
07.11.2007	Alternator		70-4144	Abdeckkappe für Lima-Kabeldurchführung Kettenk.	1	1.90 €	3.19	3.19	ok
07.11.2007	Alternator		70-3975	Sicherungsscheibe Rotor, = 70-3975	1	1.25 €	2.10	2.10	ok
07.11.2007	Aufkleber		60-3722	Aufkleber "Bonnevillle"	2	3.00 €	10.08	10.08	ok
27.11.2007	Auspffanlage	Auspuffkrümmer links & rechts		Hässig, British Parts, 9230 Flawil	2	0.00 €	130.00	260.00	ok
06.02.2008	Auspffanlage	British Online Austria, Mark Upham	EPC158	Auspuffschelle 1 7/8" - 42mm	2	2.50 €	8.40	8.40	ok
06.02.2008	Auspffanlage	British Online Austria, Mark Upham	tr.sil.001	Auspufftöpfe 650 / 1 Satz à 2 Stück	1	292.00 €	490.56	490.56	ok
29.11.2007	Benzin & Öl	Benzin- und Ölschläuche		Riesen SA, Granges-Paccot	1		36.30	36.30	ok
06.02.2008	Benzintank	British Online Austria, Mark Upham	pt1	Tankversiegelung	1	31.50 €	52.92	52.92	ok
11.12.2007	Benzintank		82-0967	Gummischeibe für Tank	1	1.18 €	1.98	1.98	ok
11.12.2007	Benzintank		82-5336	Tankaufleggummi an Verschraubung	3	2.10 €	10.58	10.58	ok
24.01.2008	Benzintank	Spezial Schrauben CEI 5/16 - 26		siehe Zeichnung Nr.	3	5.00 €	25.20	25.20	EA
04.12.2007	Bereifung	Dunlop 3.25S18 K82 52S		Adam Touring, Villars-sur-Glâne	1		79.00	79.00	ok
04.12.2007	Bereifung	Dunlop 4.25/85R18 H TT K81 FR		Adam Touring, Villars-sur-Glâne	1		125.00	125.00	ok
04.12.2007	Bereifung	Schlauch 4.25/150/80-18		Adam Touring, Villars-sur-Glâne	1		15.00	15.00	ok
04.12.2007	Bereifung	Schlauch 3.25/3.50-18		Adam Touring, Villars-sur-Glâne	1		16.00	16.00	ok
08.03.2008	Bremse hinten	Lagerbüchse für Bremswelle		siehe Zeichnung Nr. 029/2008	1		8.50	8.50	EA
24.01.2008	Bremsen	Einstellmutter zu Bremsgestänge Hinterrad		siehe Zeichnung Nr. 015/2008	1	4.00 €	6.72	6.72	EA
14.03.2008	Bremsen hinten	neue Bremsbeläge		Benz Frères, 1770 Fribourg	1		25.00	25.00	ok
14.03.2008	Bremsen vorne	neue Bremsbeläge		Benz Frères, 1770 Fribourg	1		25.00	25.00	ok
09.05.2008	Bremsen vorne	Bremstrommel vorne ausdrehen		Benz Frères, 1770 Fribourg	1		30.00	30.00	ok
10.04.2008	Diverse Teile	zum verchromen gegeben		Schüba AG Hr. Schlütter	1		333.60	333.60	ok
28.05.2008	Diverse Teile	zum verchromen gegeben		Schüba AG Hr. Schlütter	1		824.00	824.00	ok
30.10.2007	Diverses	Dichtungsmasse und Dichtungspapier		Rodi SA, Marly	1		103.00	103.00	ok
13.12.2007	diverses	Magnetzapfen und Entlüftungsventile		Hausamann AG	1		133.75	133.75	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL STIFTGEH. 4-POL..	745149-62	Conrad Electronik, Dietlikon	10		1.35	13.50	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL BUCHSENGEH. 4-POL..	745125-62	Conrad Electronik, Dietlikon	10		1.10	11.00	ok
21.02.2008	Elektrik	BUCHSENGEHÄUSE SUPERSEAL 1POL	747882-62	Conrad Electronik, Dietlikon	10		2.15	21.50	ok
21.02.2008	Elektrik	STIFTGEHÄUSE SUPERSEAL 1POL	747894-62	Conrad Electronik, Dietlikon	10		0.70	7.00	ok
21.02.2008	Elektrik	BUCHSENGEHÄUSE SUPERSEAL 6POL	747906-62	Conrad Electronik, Dietlikon	5		4.05	20.25	ok
21.02.2008	Elektrik	STIFTGEHÄUSE SUPERSEAL 6POL	747918-62	Conrad Electronik, Dietlikon	5		3.45	17.25	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL, STIFTGEH., 2-POL..	749790-62	Conrad Electronik, Dietlikon	10		0.75	7.50	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL, BUCHSENGEH., 2-POL..	749814-62	Conrad Electronik, Dietlikon	10		0.80	8.00	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL,EINZELADERABDICHTUNG, GRÜN	749694-62	Conrad Electronik, Dietlikon	50		0.25	12.50	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL,EINZELADERABDICHTUNG GELB	749682-62	Conrad Electronik, Dietlikon	50		0.25	12.50	ok
21.02.2008	Elektrik	EINZELADERABDICHTUNG ROT	747930-62	Conrad Electronik, Dietlikon	20		0.15	3.00	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL,BLINDSTOPFEN, ROT	749670-62	Conrad Electronik, Dietlikon	100		0.10	10.00	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL, BUCHSENKONTAKT, 0,75-1.5 QMM	749730-62	Conrad Electronik, Dietlikon	100		0.20	20.00	ok
21.02.2008	Elektrik	SUPERSEAL, STIFTKONTAKT, 0,75-1,5 QMM	749706-62	Conrad Electronik, Dietlikon	100		0.20	20.00	ok
21.02.2008	Elektrik	VERSANDPAUSCHALE		Conrad Electronik, Dietlikon	1		3.95	3.95	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	SB67b	Triumph Sitzbank	1	247.00 €	414.96	414.96	ok
11.12.2007	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	82-9279	Fussrastengummi Fahrer gross	2	5.80 €	19.49	19.49	ok



Datum	Baugruppe	Beschreibung / Verwendung	Art. Nr.	Lieferant	Anzahl	Euro	Stk / Preis	Total	Bestellt
11.12.2007	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	92-1695	Fussrastengummi Sozio flach	2	4.71 €	15.83	15.83	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	82-4222	Sitzscharnier Triumph 650 / Satz à 2 Stück	1	34.00 €	57.12	57.12	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	mir.rd	Spiegel rund, 1" und 7/8" Lenker	1	20.00 €	33.60	33.60	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	553248lu	Scheinwerferring LUCAS 7"	1	19.90 €	33.43	33.43	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	LU167	Scheinwerfereinsatz LUCAS 7"	1	42.00 €	70.56	70.56	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	am 1.2	Ampermeter LUCAS 12-0-12	1	35.00 €	58.80	58.80	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham		Kabelzug kompl. Vorderrad Bremse	1	7.90 €	13.27	13.27	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham		Kabelzug kompl. Kupplung	1	7.90 €	13.27	13.27	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham		Gaskabelzug kompl.	1	7.10 €	11.93	11.93	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham		Kabelzug zu Kaltstart Vergaser	1	7.10 €	11.93	11.93	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	82-4129	Schrauben zu Triumph Tankemblem/Satz à 4 Stück	1	3.33 €	5.59	5.59	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham	82-2936	Schrauben zu Triumph Parcle Grid / Satz à 4 Stück	1	2.91 €	4.89	4.89	ok
06.02.2008	Fahrwerk	British Online Austria, Mark Upham		Kit Tankgummi	1	8.17 €	13.73	13.73	ok
13.02.2008	Fahrwerk	Lenkerbefestigung Halbschalen		siehe Zeichnung Nr. 018/2008	2	6.00 €	20.16	20.16	EA
20.02.2008	Fahrwerk	Seitenständer Bolzen		siehe Zeichnung Nr. 020/2008	1		8.00	8.00	EA
25.02.2008	Fahrwerk	Sitzbank Sicherungsdraht Triumph	60-0374	British Online Austria, Mark Upham	1	6.70 €	11.26	11.26	ok
29.02.2008	Fahrwerk	Kotflügel hinten	F5953	British Online Austria, Mark Upham	1	130.21 €	218.75	218.75	ok
16.09.2008	Fahrwerk	Stossdämpfer hinten	SAH 002	British Online Austria, Mark Upham	2	37.50 €	126.00	126.00	ok
20.03.2008	Fahrwerk	Malerei Rahmen und Anbauteile		Grossgläuser, 1753 Matran	1		500.00	500.00	ok
29.12.2007	Frontgabel	Passschraube zu Kupplung & Bremsgriffe-Lenker		siehe Zeichnung Nr. 007/2007 vom 29.12.07	2	1.80 €	6.05	6.05	EA
06.02.2008	Frontgabel	Lenker Montagegummi	97-1527	British Online Austria, Mark Upham	2	8.25 €	27.72	27.72	ok
06.02.2008	Frontgabel	kit zur Überholung Frontgabel		Christoph Axtmann	1	5.83 €	9.79	9.79	ok
28.02.2008	Frontgabel	Kegelrollenumbausatz Steuerkopf 650 FAG Nr. KL44649	TR 081	Christoph Axtmann	1	47.00 €	78.96	78.96	ok
28.02.2008	Frontgabel	Obere Lagerschale Lenkkopf	TR 081	Christoph Axtmann	1	18.00 €	30.24	30.24	ok
28.02.2008	Frontgabel	Lenkkopflagerschale im Rahmen	TR 081	Christoph Axtmann	1	22.00 €	36.96	36.96	ok
28.02.2008	Frontgabel	Lagerbüchse unten	H 443	Siehe Zeichnung Nr. 022/2008	2		18.00	36.00	EA
28.02.2008	Frontgabel	Lagerbüchse mitte	H 1653	Siehe Zeichnung Nr. 023/2008	2		10.00	20.00	EA
28.02.2008	Frontgabel	Führungsbüchse oben	H 441	Siehe Zeichnung Nr. 024/2008	2		21.00	42.00	EA
29.02.2008	Frontgabel	Feder Anlaufscheibe	H1656	Siehe Zeichnung Nr. 021/2008	1		7.00	7.00	EA
07.11.2007	Frontgabel	Faltenbalg, außenliegende Feder	97-3635 *	Christoph Axtmann	2	5.50 €	18.48	18.48	ok
09.04.2008	Garage Zosso	Auspuffbride für Ölfilter Halter		Ø 42mm	1		5.00	5.00	
07.11.2007	Getriebe	Gangwahl Welle	70-3309	O-Ring Schalthelachse	1	0.75 €	1.26	1.26	ok
07.11.2007	Getriebe	Gangwahl Welle	57-0404	Rückstellfeder Schaltautomat	2	2.10 €	7.06	7.06	ok
07.11.2007	Getriebe	Getriebe Gehäuse	D57-7012	Dichtung innerer Getriebedeckel auf Kurbelhaus	1	1.95 €	3.28	3.28	ok
07.11.2007	Getriebe	Getriebe Gehäuse	D71-1448	Dichtung äußerer Getriebedeckel	1	1.95 €	3.28	3.28	ok
07.11.2007	Getriebe	Getriebe Kettenrad	57-0946	Simmerring auf Getrieberitzel UNIT und 4 Gang	1	4.80 €	8.06	8.06	ok
07.11.2007	Getriebe	Getriebe Kettenrad		O-Ring aussen	1	1.85 €	3.11	3.11	ok
07.11.2007	Getriebe	Getrieberitzel	57-0946	Simmerring auf Getrieberitzel UNIT und 4 Gang	1	4.80 €	8.06	8.06	ok
07.11.2007	Getriebe	Bronzebüchse, Getrieberitzel		selber hergestellt	1		15.00	15.00	EA



Datum	Baugruppe	Beschreibung / Verwendung	Art. Nr.	Lieferant	Anzahl	Euro	Stk / Preis	Total	Bestellt
07.11.2007	Getriebe	Kettenrad auf Getriebeausgang 20 Zähne	Z4G20Z	British Online Austria, Mark Upham	1	34.00 €	57.12	57.12	ok
07.11.2007	Getriebe	Kickstart-Rückholfeder	57-0031	British Online Austria, Mark Upham	1	11.00 €	18.48	18.48	ok
07.11.2007	Getriebe	Öldichtung Kickstarterachse	57-1956	British Online Austria, Mark Upham	1	3.65 €	6.13	6.13	ok
07.11.2007	Getriebe	Metallkäfig für Dichtring Kickstarterachse	57-1955	British Online Austria, Mark Upham	1	2.90 €	4.87	4.87	ok
07.11.2007	Getriebe	Kickstartgummi	57-2330	British Online Austria, Mark Upham	1	3.20 €	5.38	5.38	ok
07.11.2007	Getriebe	Schalthebelgummi	57-2450	British Online Austria, Mark Upham	1	2.50 €	4.20	4.20	ok
17.12.2007	Getriebe	Kupplungsdeckel - Einstellzapfen		siehe Zeichnung Nr. 005/2007 vom 17.12.07 Ablage	1		15.00	15.00	EA
29.12.2007	Getriebe	Gangwahl Hebel (Schraube)		Schraube 1/4 BSF X L 27.5mm	1		4.50	4.50	EA
25.11.2007	Getriebe	Gangwahl Hebel		O-Ring ersetzen siehe Zeichnung Nr. 002/2007	1		10.00	10.00	EA
24.11.2007	Getriebe	Kickstart Welle		Abdichtung ändern mit Wellendichtring siehe Zeichnung Nr. 002/2007	1		10.00	10.00	EA
30.11.2007	Getriebe	Getriebe-Hauptwelle Kupplungsaufnahme		siehe Zeichnung Nr. 001/2007 vom 01.12.07 Ablage	1		18.00	18.00	EA
11.12.2007	Getriebe	Getriebe & Primärketten-Kasten		Entlüftungsventile: Hasamann, Artikel Nr. 14.630 TSV G1/4" siehe Zeichnung Nr. 003/2007	2		35.00	35.00	EA
02.11.2007	Gewinde Reparatur	Helicoil Gewindeeinsätze		Brüsch-Ruegger, 8902 Urdorf	1		135.80	135.80	ok
04.12.2007	Gewindewerkzeug	Gewindebohrer 1/4, 1/8, 3/8 G		Debrunner SA, Givisiez	1		142.60	142.60	ok
11.12.2007	Gutschrift	Christoph Axtmann		Rückerstattung MWST DE	-1	35.36 €	-59.40	-59.40	ok
14.03.2008	Hauptständer	Bolzen Hauptständer und Anlaufscheiben Bronze	F5678	siehe Zeichnung Nr. 031/2008	2		23.00	23.00	EA
07.03.2008	Hinterrad	Distanzscheibe zu Radlager		Siehe Zeichnung Nr. 027/2008	1		10.00	10.00	EA
13.03.2008	Hinterrad Schwinge	neue Lager angefertigt	F5312	siehe Zeichnung Nr. 030/2008	2		32.00	32.00	EA
28.02.2008	Kette	Reynold kette		Meyer Moto Ins	1		176.00	176.00	ok
07.11.2007	Kupplung		D71-1419	Dichtung hinter Kupplung	1	2.50 €	4.20	4.20	ok
07.11.2007	Kupplung		D71-1463	Primärdeckeldichtung 650/750er, -1975	1	7.90 €	13.27	13.27	ok
07.11.2007	Kupplung		70-4152	Spannschraube Kettenspanner	1	2.55 €	4.28	4.28	ok
07.11.2007	Kupplung		70-6061	Primärkettenspanner T120	1	11.95 €	20.08	20.08	ok
07.11.2007	Kupplung		71-3895	Inspekt.-Schraube Primärkettenkasten	1	3.50 €	5.88	5.88	ok
07.11.2007	Kupplung		57-1723	Kleiner Gummi Ruckdämpfer	3	2.80 €	14.11	14.11	ok
07.11.2007	Kupplung		57-1722	Großer Gummi Ruckdämpfer	6	3.00 €	30.24	30.24	ok
07.11.2007	Kupplung	Kupplungswelle Deckel, Simmerring	70-4578	Simmerring hinter Kupplung, 4 Ganggetriebe	1	4.25 €	7.14	7.14	ok
07.11.2007	Kupplung	Kupplungswelle	71-1419	Dichtung hinter Kupplung	1	2.00 €	3.36	3.36	ok
26.05.2008	Kupplung	Primärkette	60-0477	British Online Austria, Mark Upham	1	60.00 €	100.80	100.80	ok
23.10.2007	Literatur	Reparaturhandbuch TRIUMPH		Karl Pus GmbH, Multiplex Allee 466, A-2334 Vösendorf	1		101.25	101.25	ok
09.05.2008	MFK	Fahrzeugprüfung Veteran Eintrag		OCN Freiburg	1		105.00	105.00	
07.11.2007	Motor	Kurbelwelle links	70-3876 *	Simmerring Motorritzel, Antriebsrad Primärkette	1	3.95 €	6.64	6.64	ok
07.11.2007	Motor		57-2166	Verschlußschraube Ölinspektionsöffnung	1	3.00 €	5.04	5.04	ok
07.11.2007	Motor	Öl & Filterschrauben unten	70-9336	Filter im Kurbelhaus	1	17.00 €	28.56	28.56	ok
07.11.2007	Motor	Rockerbox, Ventildeckel	70-1564	Inspektionsschraube Rockerbox UNIT	4	3.50 €	23.52	23.52	ok
07.11.2007	Motor	Rockerbox, Ventildeckel	70-4549	Fussdichtung Rockerbox 1965	2	2.50 €	8.40	8.40	ok
07.11.2007	Motor	Motorölleitungen	D71-3754	Dichtung Ölleitung	1	0.50 €	0.84	0.84	ok

Datum	Baugruppe	Beschreibung / Verwendung	Art. Nr.	Lieferant	Anzahl	Euro	Stk / Preis	Total	Bestellt
07.11.2007	Motor		71-3910	Dichtung Ölpumpe	1	0.45 €	0.76	0.76	ok
07.11.2007	Motor	Steuerdeckel Zündung	D71-7263	Dichtung Steuergehäusedeckel	1	1.65 €	2.77	2.77	ok
07.11.2007	Motor	Zylinderkopfdichtung 650er, 9 Bolzen Befestigung	70-4547	British Online Austria, Mark Upham	1	54.28 €	91.19	91.19	ok
07.11.2007	Motor	Christoph Axtmann		Satz Zylinderkopfschrauben 650er, 9 Bolzen	1	105.00 €	176.40	176.40	ok
07.11.2007	Motor	Christoph Axtmann	60-2539	O-Ring für Verschlussdeckel	4	0.45 €	3.02	3.02	ok
07.11.2007	Motor	Christoph Axtmann	06-3139	Grundplatte für externen Ölfilter	1	27.00 €	45.36	45.36	ok
07.11.2007	Motor	Christoph Axtmann	06-3371	Ölfilter Kartusche Commando	1	9.50 €	15.96	15.96	ok
11.12.2007	Motor	Christoph Axtmann	XXX	Motoröldruck-Ventil	1	28.99 €	48.70	48.70	ok
11.12.2007	Motor	Christoph Axtmann	70-4016	Triumph Patentplatte auf Timing Deckel	1	2.86 €	4.80	4.80	ok
11.12.2007	Motor	Christoph Axtmann	TR 079	Gradscheibe für Zündung Einstellung	1	3.20 €	5.38	5.38	ok
27.03.2009	Motor	Rockerbox-Gehäuse Einlass	70-551	GLM Motorräder, D-Rheden	1	64.10 €	107.69	107.69	ok
27.03.2009	Motor	Rockerbox-Gehäuse Auslass	70-550	GLM Motorräder, D-Rheden	1	64.10 €	107.69	107.69	ok
11.12.2007	Motor	Rockerbox Ventildeckel		Siehe Zeichnung Nr. 004/2007 vom 11.12.07 in Ablage	4		25.00	25.00	EA
26.12.2007	Motor	Inlet valve / Einlassventil	70-4603 ROWE	Christoph Axtmann	2	13.45 €	45.19	45.19	ok
26.12.2007	Motor	Ventilführungen Einlass 650/750 ROWE	0081-00	Christoph Axtmann	2	13.87 €	46.60	46.60	ok
26.12.2007	Motor	Exhaust valve / Auslassventil	70-2904 ROWE	Christoph Axtmann	2	13.45 €	45.19	45.19	ok
26.12.2007	Motor	Ventilführungen Auslass 650/750 ROWE	0081-00	Christoph Axtmann	2	13.87 €	46.60	46.60	ok
10.01.2008	Motor	Satz Kolbenringe +0.20G / für beide Zylinder	KR11050/02	Christoph Axtmann	1	33.61 €	56.46	56.46	ok
14.01.2008	Motor	Auspuffrosette / eigenbau		Eigenbau / siehe Zeichnung Nr. 014/2008 vom 14.01.08	2	35.00 €	117.60	117.60	EA
02.01.2008	Motor	Zylinderkopf - Stößelstangen Tunnelrohr		siehe Zeichnung Nr. 013A/2008	2		100.00	100.00	EA
31.12.2007	Motor	Zylinderkopf - Ansaugstutzen Stehbolzen zu Ansaugstutzen 1/4" - BSW / M6		siehe Zeichnung Nr. 008/2007	4		8.00	8.00	EA
04.01.2008	Motor	Zylinder Fussdichtung		siehe Zeichnung Nr. 011/2008	1		4.50	4.50	EA
06.02.2008	Motor	British Online Austria, Mark Upham	83-1609	Luftfilter 600 Offset	1	29.50 €	49.56	49.56	ok
24.01.1900	Motor	Motoröltank 3 Schrauben spezial angefertigt		siehe Zeichnung Nr. 015/2008	2	3.00 €	10.08	10.08	EA
30.04.2008	Motor	Einbau eines Motoröldruckmanometer	4401260000	Autometer AG Bern	1		144.40	144.40	
29.10.2007	Polieren	Polierset für Alu und Chromstahl		Andreas Malitz, Wedemark	1		199.90	199.90	ok
31.01.2008	Post	Paketgebühren		Christophe Axtmann	1	12.90 €	21.67	21.67	ok
06.05.2008	Primärketten-Kasten	Primärkette ersetzt, No. Of Pitches 84	114 032	British Online Austria, Mark Upham	1	108.00 €	181.44	181.44	ok
23.12.2007	Primärketten-Kasten	Deckelschrauben im Motorgehäuse mit metrischen Gewinde ersetzt		6 x M6x25 / A2 / BN610 M8x25 / A2 / BN610	1		32.00	32.00	EA
23.12.2007	Primärketten-Kasten	Kettenspanner Verschlusschraube		1 x neue angefertigt / Siehe Zeichnung Nr.	1		8.00	8.00	EA
14.03.2008	Rad hinten	neue Radlager montiert	SKF	Benz Frères, 1770 Fribourg	2		42.00	42.00	ok
14.03.2008	Rad hinten	neue Radlager montiert	SKF	Benz Frères, 1770 Fribourg	1		36.00	36.00	ok
14.03.2008	Rad vorne	neue Radlager montiert	SKF	Benz Frères, 1770 Fribourg	2		82.00	82.00	ok
25.01.2008	Schrauben Zoll	diverse Zolleschrauben UNF		Bosshard Schrauben	1		366.00	366.00	ok
04.03.2008	Verbrauchsmaterial	5 lt Nitroverdünner		Caparol SA, Villars-sur-Glâne	1		50.00	50.00	ok
31.12.2007	Vergaser	Stehbolzen zu Ansaugstutzen M8		siehe Zeichnung Nr. 008/2007	2		10.00	10.00	EA
06.02.2008	Vergaser	British Online Austria, Mark Upham	gas375	Vergaser AMAL 376/35 Dichtungssatz	1	6.00 €	10.08	10.08	ok
11.02.2008	Vergaser	Mutter zu Schieber oben		siehe Zeichnung Nr. 0016/2008	1	10.00 €	16.80	16.80	EA

Datum	Baugruppe	Beschreibung / Verwendung	Art. Nr.	Lieferant	Anzahl	Euro	Stk / Preis	Total	Bestellt
11.02.2008	Vergaser	Stutzen zu Luftfilter		siehe Zeichnung Nr. 0017/2008	1	10.00 €	16.80	16.80	EA
26.05.2008	Vergaser	2 Luftfiltereinsätze	82-6866	British Online Austria, Mark Upham	2	20.00 €	67.20	67.20	ok
01.01.2008	Vergaser - Ansaugstutzen	Vergaser - und Ansaugstutzen Dichtungen		siehe Zeichnung Nr. 009/2007	3		4.50	4.50	EA
08.11.2007	Versandgebühren	DPD			1		18.25	18.25	ok
28.02.2008	Vorderrad	Vorderradachse aus Stahl 57	W1239	siehe Zeichnung Nr. 032/2008	1		65.00	65.00	EA
22.12.2007	Zollgebühren & MWST	Christoph Axtmann		Christoph Axtmann	1		26.25	26.25	ok
31.01.2008	Zollgebühren & MWST	Christophe Axtmann		Christophe Axtmann	1		30.35	30.35	ok
23.02.2008	Zollgebühren & MWST	British Online Austria, Mark Upham		British Online Austria, Mark Upham	1		109.00	109.00	ok
27.03.2009	Zollgebühren & MWST	Rocker Box Auslass	70-550	GLM Motorräder, D-Rheden	1		28.00	28.00	ok
27.03.2009	Zollgebühren & MWST	Rocker Box Einlass	70-551	GLM Motorräder, D-Rheden	1		28.00	28.00	ok
06.02.2008	Zubehör	British Online Austria, Mark Upham		Ersatzteile Handbuch	1	25.00 €	42.00	42.00	ok
07.11.2007	Zündung	Simmerring Timingcase Deckel	70-4568	Christoph Axtmann	2	4.40 €	14.78	14.78	ok
11.12.2007	Zündung	Zündspule LUCAS 12 Volt	LU45276	Christoph Axtmann	2	29.41 €	98.82	98.82	ok
28.02.2008	Zündung	Boyer Electronische Zündung	TR 207	Christophe Axtmann	1	99.16 €	166.59	166.59	ok
16.04.2008	Zündung	Zündkabel & Zündkerzenszecker		Riesen SA, Granges-Paccot	1		55.50	55.50	ok
								0.00	ok
					Total Ersatzteile sFr.			9'110.84	

Legende:

OK Ware erhalten  
EA Eigene Anfertigung